

LU-904K 智能钢水温度测控仪补充说明

(具体的参数操作请下载 904M 说明书)

LU-904K 智能钢水温度测控仪用于钢水温度的快速测量，具体功能如下：

1. 测量显示钢水的最高温度；
2. 当测量值变化小于温升报警时，自动报警输出，温升报警值可任意设定，该功能用于提示操作工人，温度的测量值已达到最大值（即钢水的实际温度），此时可拿出快速热电偶，以便第二次使用。

操作说明：

1. “OUT1”参数是温升报警值，当相邻两次测量值的差小于“OUT1”的值时，仪表第一报警输出闭合（15、16端），同时OUT灯亮，当测量值小于100℃时，无报警。
2. 按“△”键时，可清除测量值使其为零，同时清除报警。
3. SN=“6”时，为WRe325型热电偶输入；
SN=“7”时，为WRe526型热电偶输入。
4. 当仪表出现报警时，停止测量并保持当前的测量值，若要使仪表继续测量则应按“△”键，通过清除测量值及报警，重新启动测量。